

FICHA COMERCIAL

PORTAFOLIO:
Línea: REGULAR
Marca: BOTAS
Uso: VENUS
Modelo: AGRICOLA
LA FIERA

FAMILIA:
Color: LA FIERA CLÁSICA
Grupo Artículo Ext: NEGRO CAFÉ
Género: LFR/NG-CF
Serie: JOVEN MASCULINO
36 - 44

Caña

- Bota ligera, flexible, suave y cómoda.
- Polímero 100% PVC (Policloruro de Vinilo)
- Alta resistencia a la rotura por flexión.
- Zonas de mayor protección en puntera, tobillo y talón.
- Secado rápido al lavar

Piso

- Polímero 100% PVC (Policloruro de Vinilo).
- Diseño antideslizante para una mejor tracción.
- Diseño acanalado para facilitar la evacuación de lodo y suciedad.
- Alta resistencia al desgaste en trabajos agrícolas

Media

- Malla 100% Poliéster
- Alta resistencia a la rotura

Plantilla Interior

N/A

Cuello/ Sticker/ Accesorios

N/A

Certificación

N/A

Elementos de Seguridad

N/A



Empaque Individual

- Funda de Polietileno grafilada con marca Venus
- Alta densidad y resistencia a la rotura por manipulación.
- Marcado de talla individual.



Embalaje Colectivo

Cartón prensado

36 - 40: 12 pares/ cartón
41 - 44: 10 pares/ cartón

Condiciones de Almacenaje

- Mantener el producto en su empaque colectivo de fábrica.
- Condiciones de temperatura no mayores a 25 °C.
- La humedad del ambiente no debe exceder el 60%.
- En zonas muy cálidas y húmedas es recomendable climatizar el área para evitar la deformación del producto en el empaque.
- Se recomienda un sistema de rotación de inventario tipo FIFO.



Características Físicas y Químicas

- Buen aislamiento térmico.
- Excelente grip antideslizante.
- Tiempo de almacenaje indefinido.
- Bota impermeable.
- Composición especial de agentes polímeros plásticos.
- Excelente resistencia a químicos utilizados en la agricultura.

Recomendaciones de Uso

- Uso cotidiano, agricultura, pesca, construcción, jardinería, labores industriales livianas.
- Lavar la bota luego de cada jornada de trabajo para evitar malos olores

Cumple con Norma de Etiquetado: RTE INEN 080:2013
Cód. Certificado

DVC-CA-2018-0188 (E)

Recomendaciones de Lavado

- Lavar con jabón o detergente.
- Lavar máximo a 30°C de temperatura.
- No lavar a máquina

- Secar a la sombra y al aire libre
- No utilizar cloro